



Betriebsanleitung WReMa 2.0

(WIECHERT remote maintenance)

Fernwirktechnik, Störmelder & Datenlogger



V01.00.10 Stand 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Allgeme	ine Beschreibung der Steuerung	3
2. Techniso	che Produktbeschreibung	
2.1	Allgemeine Daten	4
2.2	SIM-Karten-Slot (Micro-SIM)	4
2.3	Funkschnittstelle	4
2.4	USB-Schnittstelle (USB 2.0)	
2.5	Ethernet Schnittstelle	
2.6	RS232 Schnittstelle	
2.7	LED	
2.8	Reset-Taster	
2.9	Elektrische Schnittstellen	······································
2.10	Elektrischer Anschlussplan	
3. Parameti	rierung und Auswertung	10
3.1	Einwahl auf den Webserver (lokal)	10
3.2	Einwahl auf den Webserver (von ferne, EMnify)	1
3.3	Statusleiste	12
3.4	Netzwerk-, PIN- & Passwort-Konfiguration	12
3.5	Konfiguration Ein-/Ausgänge, Firmwareupdate	13
3.5.1 F	lanken und Impulse für digitale Eingänge	14
3.5.2 A	unalogeingänge	15
3.5.3 Fi	irmwareupdate	10
3.6	Benachrichtigungen	17
3.6.1 A	ınlagenname / Routinemeldung	1′
3.6.2 To	elefonnummern / SMS-Versand	18
3.6.2.1	SMS-Versand im Ereignisfall	19
3.6.2.2	Telefonnummern ändern per SMS.	2
3.6.2.3	Telefonnummern deaktivieren per SMS	2
3.6.2.4	Deaktivierte Telefonnummern aktivieren per SMS	22
3.6.2.5	Relais schalten per SMS	22
3.6.3 S	MS Master/Slave	23
3.6.4 A	dressen / E-Mail-Versand	24
3.7	Messwerte / Datenlogger	25
3.8	Downloads	20
4. Warn- uı	nd Sicherheitshinweise	2
4.1 Ein	satzgebiete	27
4.2 Tra	nsport und Lagerung	2
4.3 Mo	ntage und Installation	2
5. Sicherhe	eitsanforderungen und Normen	2
5.1 Fun	ıkprüfung	23
5.2 Sicl	herheitstests	23
5.3 EM	IV Normen	29
6. Notizen		30
7. Konform	nitätserklärung	3

Jegliche Vervielfältigung dieses Handbuchs, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Wiechert GmbH, auch auszugsweise, nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2024 Wiechert GmbH

1. Allgemeine Beschreibung der Steuerung

Die **WReMa 2.0** wird verwendet, um bestehende oder neue Anlagen im Bereich der Überwachung zu komplementieren.

Mithilfe dieses Moduls können Fehler rund um die Uhr erkannt und mitgeteilt werden.

Zusätzliche können Messdaten erfasst, gespeichert und gedownloadet werden.

+ Hohe Absicherung im Ereignisfall

Speicherung von bis zu 10 Nummern möglich! Gleichzeitige oder stufenweise Mitteilung an alle Empfänger!

+ Eingriff via SMS

Per SMS können Telefonnummern geändert oder deaktiviert werden!

Ein Relais kann zusätzlich geschaltet werden!

+ Benutzerfreundliche Bedienbarkeit

Einfache und unkomplizierte Änderung der Voreinstellungen! Ohne extra Software für den lokalen Eingriff! (für die dezentrale Verwaltung wird eine Datenkarte, sowie eine VPN-Verbindung über OpenVPN GUI benötigt)

+ Datenloggern

Die **WReMa 2.0** erfasst Störungen, Meldungen, sowie vorhandene Messwerte und speichert diese in wöchentlichen csv-Dateien ab.

2. Technische Produktbeschreibung

2.1 Allgemeine Daten

Maße: 108mm x 89,7mm x 62,2mm

Versorgungsspannung: $24V DC \pm 25\%$

Stromaufnahme maximal: 200mA

Betriebstemperatur: $0 - 55^{\circ}$ C

Schutzart: IP 20

2.2 SIM-Karten-Slot (Micro-SIM)

Sim-Kartenslot zur Nutzung einer SIM-Karte eines beliebigen Providers für den Störmeldebetrieb.

Für den Betrieb als Fernwirktechnik wird eine globale IoT SIM-Karte der Marke EMnify benötigt.

Micro-SIM gemäß ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC

Zum Einlegen die Micro-SIM den Chip nach unten gedreht und mit der abgewinkelten Ecke zuerst einführen.

2.3 Funkschnittstelle

LTE/GPRS/GSM Modem zum Versand

- von SMS (Frequenzen: 900/1800MHz)

- von Mails oder Daten

(Frequenzen: 700/800/900/1800/2100MHz)

SMA-Buchse (Antennenanschluss)

2.4 USB-Schnittstelle (USB 2.0)

High-Powered←-Port mit 4,75-5,25V DC (max. 0,1A/0,5W) Standardisiert wird ein SAMSUNG USB 3.1 Flash Drive BAR Plus mitgeliefert. Dieser beinhaltet Wasserfestigkeit, Stoßfestigkeit, Magnetresistens und Temperaturbeständigkeit. Das maximale Speichervolumen von 32GB darf nicht überschritten werden. Das Dateisystem ist FAT32.

2.5 Ethernet Schnittstelle

RJ45-Buchse zum Anschluss eines Laptops zur lokalen Einwahl, einer **W/TOP20** oder einer S7 jeweils zur Datenübertragung über Modbus TCP/IP.

2.6 RS232 Schnittstelle

Zum Anschluss und Datenübertragung einer W1C/W2C plus über eine D-Sub-9 Stecker (male)

2.7 LED

Duale-LED zur Visualisierung des Gerätestatus

```
grün leuchtend = keine Fehler, Normalbetrieb

rot leuchtend = Fehler (weitere Infos lokal)

grün blinkend (1Hz) = Modem verbunden

rot/grün blinkend = Modem verbunden und Fehler (im Wechsel 1Hz)
```

rot/grün leuchtend = Kein/zu geringer Empfang

2.8 **Reset-Taster**

Onboard Reset-Taster zur Wiederherstellung der Werkseinstellung. Dieser muss zum Zurücksetzten aller Einstellungen so lange gedrückt werden (ca. 10 Sekunden), bis die LED rot blinkend und grün dauerhaft leuchtet. Zum Systemneustart, bei dem Werte gespeichert bleiben, den Taster einmal und kurz drücken.


Elektrische Schnittstellen 2.9

Klemme	Funktion	Beschreibung
2	+24 V DC± 25%	Anschlussklemmen zum Anschluss der
3	Ground	Versorgungsspannung (max. Aderquerschnitt 1mm²)
T	Digita	la Fingönga
		le Eingänge
5	Digitaler Eingang 1	
6	Ground für digitalen	
	Eingang 1	
7	Digitaler Eingang 2	
8	Ground für digitalen	
9	Eingang 2 Digitaler Eingang 3	_
10	Ground für digitalen Eingang 3	Eingänge zum Anschluss und
11	Digitaler Eingang 4	Einlesen von bis zu 10 externen potentialbehafteten
12	Ground für digitalen Eingang 4	Schaltkontakten
13	Digitaler Eingang 5	0 – 24V DC
14	Ground für digitalen Eingang 5	max. Aderquerschnitt 1mm ²
15	Digitaler Eingang 6	
16	Ground für digitalen Eingang 6	
17	Digitaler Eingang 7	
18	Ground für digitalen Eingang 7	

Klemme	Funktion	Beschreibung
	Digitale Eir	ngänge
19	Digitaler Eingang 8	
20	Ground für digitalen Eingang 8	
21	Digitaler Eingang 9	
22	Ground für digitalen Eingang 9	
23	Digitaler Eingang 10	
24	Ground für digitalen Eingang 10	
	Digitaler A	usgang
25	Relais Schließerkontakt	Schaltbarer Relaisausgang der im Normalfall geöffnet ist.
26	Relais Schließerkontakt	max. Strombelastung: 3A min. Schaltstrom: 1mA max. Schaltspannung: 30V DC max. Aderquerschnitt: 1mm²
	Analoge Spannu	ngseingänge
27	Analoger Eingang 1	Analoge Eingänge zum Anschluss und Einlesen von
28	Ground	bis zu 4 externen analogen
29	Analoger Eingang 2	Eingangssignalen.
30	Ground	0 – 10 V DC
31	Analoger Eingang 3	max. Abweichung < 0,1V Überspannungsschutz
32	Ground	Varistor 14V DC
33	Analoger Eingang 4	max. Aderquerschnitt 1mm ²
34	Ground	-
35		unbelegt
36		unbelegt

0.1.0.2

2.10 Elektrischer Anschlussplan



3. Parametrierung und Auswertung

3.1 Einwahl auf den Webserver (lokal)

Als Erstes muss eine Verbindung zwischen Computer (oder Tablett, Laptop etc.) und **WReMa 2.0** hergestellt werden.

Stecken Sie hierfür ein Patchkabel in die Ethernet-Schnittstelle (siehe 2.5) und in Ihren Computer.

Zum Erreichen des lokalen Webservers muss die IP-Adresse des Computers o.ä. auf eine feste Adresse im Netz eingestellt werden (z.B. 192.168.0.1).

Ist dies der Fall, muss nun ein Browser (z.B. Internet Explorer, Chrome o.ä.) geöffnet und in die Adressleiste "192.168.0.8" eingegeben und mit Enter bestätigt werden (Werkseinstellung).

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:



Mit dem Passwort **WIREMA** (Werkseinstellung) und dem Button "bestätigen" gelangen Sie zur Statusleiste.

3.2 Einwahl auf den Webserver (von ferne, EMnify)

Für die Einwahl von Ferne wird eine EMnify SIM-Karte, sowie eine VPN-Verbindung über OpenVPN GUI benötigt. Für eine erstmalige Einrichtung erhalten Sie nach Erwerb und Anfrage weitere Informationen. Durch die statische IP-Adresse im EMnify Portal und der VPN-Verbindung gelangen Sie problemlos auf die

Wirema 2.0. Hierfür muss die im Portal angelegte Sim-Karte in den Details betrachtet werden. Dort befindet sich eine fest zugeordnete IP-Adresse, die nach Aufbau der VPN-Verbindung in einen beliebigen Browser eingegeben werden muss. Anschließend öffnet sich der in 3.1 beschriebene lokale Webserver. Es können nun alle nachfolgend beschriebenen Einstellungen und Messwerte verändert bzw. verarbeitet werden.


3.3 Statusleiste

In der Statusleiste werden alle wichtigen Informationen und Zustände Übersichtlich dargestellt.



Über den Button "Aktualisieren" können Zustände und Ist-Werte aktualisiert werden.

In der Statusleiste ist zudem eine Übersicht der digitalen und lokalen Eingänge der **W/ReMa 2.0** zu finden. Ist ein Eingang (ID 1-10) aktiv, so wird die Dauer, sowie die Impulshäufigkeit aufaddierend gespeichert (für die Konfiguration siehe 3.5.1). Über den Button "Reset" und einer Sicherheitsabfrage können diese Werte auf 0 zurückgesetzt werden.



Je nach Anzeigemodus (siehe 3.5) werden innerhalb der Statusleiste verschiedene schaltbare Ausgänge (Werkseinstellung = Störmelder =

lokales Relais). Diese Ausgänge können dauerhaft oder tastend geschaltet werden.



Am Ende der Statusleiste befinden sich noch weitere Werte und Anzeigen, wie aktuelle Gehäusetemperatur, aktuelle Versorgungsspannung, Datum und Uhrzeit, sowie eine Tabelle der letzten 20 Statusänderungen (inklusive Start- und Stoppzeit).

3.4 Netzwerk-, PIN- & Passwort-Konfiguration

Im Unterpunkt Netzwerk können alle relevanten Einstellungen für das mobile, sowie für das lokale Netz getroffen werden.

Zudem kann hier die PIN der SIM-Karte, sowie das Passwort der

W/ReMa 2.0 angepasst werden.

3.5 Konfiguration Ein-/Ausgänge, Firmwareupdate


In der Konfiguration können vier verschiedene Anzeige bzw. Betriebsmodi ausgewählt werden.

- 1. Störmelder (**W/ReMa 2.0** ohne weitere Anbindungen)
- 2. W1C/W2C plus (**W/ReMa 2.0** mit Anbindung an W1C/W2C plus)
- 3. W-S7 (WReMa 2.0 mit Anbindung an Siemens S7)
- 4. WITOP20 (W/ReMa 2.0 mit Anbindung an W/TOP20)

Nach Änderung des Anzeigemodus, sowie anschließender Speicherung, wird das Modul neu gestartet. Eine SMS mit der Meldung "Anlage gestartet" bestätigt den Verbindungsmodus.

3.5.1 Flanken und Impulse für digitale Eingänge

Die Wahl der Flanken für die Alarmmeldungen bestimmt für welches Ereignis eine Störmeldung gesendet wird. Alle digitalen Eingänge können auch deaktiviert werden! In dem folgenden Beispiel sind alle Eingänge deaktiviert, es erfolgen keine Störmeldungen:




Zusätzlich können die Impulswertigkeiten der digitalen Eingänge der **W/ReMa 2.0** angepasst werden, um z.B. eine absolute Durchflussmessung zu loggern.

3.5.2 Analogeingänge

Die analogen Eingänge, sowohl lokal auf der

WReMa 2.0 (4 Stk.) als auch auf den angebundenen



Steuerungen, können in der Konfiguration eingestellt werden.

Sollte der Aktuelle Wert außerhalb der definierten Grenzen liegen, gibt es eine Störmeldung.

Diese Meldung wird erst nach Erreichen der oberen Grenze minus die Hysterese zurückgesetzt.

Behoben ist der Fehler erst nach Erreichen der oberen Grenze Die maximale Messhöhe kann über "Faktor" eingestellt werden. Mit dem "Aktiv"- Haken, wird die Störmeldung für denjenigen analogen Eingang aktiviert.

Das "Delta-Event" sorgt für eine Speicherung der Messwerte ab einer gewissen Abweichung.

Die Meldungen bzw. Eingangsnamen können verändert werden.

Selbige Einstellmöglichkeiten gelten für weitere angezeigte Analogeingänge (SPS).

3.5.3 Firmwareupdate

Eine neue Firmware kann über einen Upload, einer durch die Firma Wiechert Steuerungsbau GmbH gestellten Datei geschehen. Die Datei wird entweder über den lokalen USB-Stick oder eine Fernauswahl der Datei hochgeladen.



Für die Durchführung des Updates muss die **W/ReMa 2.0** einmalig neu gestartet werden.

3.6 Benachrichtigungen

3.6.1 Anlagenname / Routinemeldung

In den Benachrichtigungen können neben allgemeinen Einstellungen, wie der Anlagenname und eine Routine- bzw. Statusmeldung auch noch die Vortexte der SMS bzw. der Mail eingestellt werden.



Der Zyklus der Statusmeldungen wird hierbei als Abstand zwischen zwei Routinemeldungen in Tagen gemessen.

Im obigen Beispiel würde jeden Tag um 11:10 Uhr eine Routinemeldung mit dem Anlagenstatus abgesendet werden.

- 1. "In Ordnung" = keine Fehler auf der W/ReMa 2.0
- 2. "Fehler vorhanden" = Fehler auf der W/ReMa 2.0

Wird unter Zyklus z.B. eine 7 eingetragen, so wird alle 7 Tage eine Statusmeldung versendet.

3.6.2 Telefonnummern / SMS-Versand

Unterhalb der in 3.6.1 beschriebenen Einstellungen werden die Konfigurationen für den SMS-Versand vorgenommen.

Telefonnu	ımmern für SMS	S-Versand	
ID	Telefonnummer	Statusmeldung	Aktiv
Tel_1	+49151123456789		~
Tel_2] -	
Tel_3] -	
Tel_4] -	
Tel_5] -	
Tel_6] -	
Tel_7] -	
Tel_8			
Tel_9			
Tel_10] -	
(Telefonnu	mmer mit Länderkennung	g z.B. +49)	
S Verzögerung in Minuten SMS Quittierungscode		g]	

Bei der **WReMa 2.0** können bis zu 10 Telefonnummern hinterlegt werden, die bei einem Ereignis gleichzeitigt oder gestaffelt informiert werden.

Hierfür muss im oben gezeigten Abschnitt die Telefonnummer inklusive Länderkennung (z.B. für Deutschland +49) eingetragen werden. Mit den Auswahlfeldern "Statusmeldung" und "Aktiv" werden die Nummern für die Routinemeldung bzw. für alle weiteren Meldungen aktiviert.

Soll eine gestaffelte Meldekette bei einer Meldung ausgeführt werden, kann dies durch eine Verzögerung in Minuten eingestellt werden. Zusätzlich muss ein Quittierungscode vergeben werden. Wird eine Meldung ausgelöst, so wird zunächst die erste aktive Telefonnummer angewählt und hat innerhalb der Verzögerung, Zeit diese Meldung mit dem Quittierungscode zu quittieren. Andernfalls wird die nachfolgende aktive Telefonnummer informiert. Diese Kette wird einmalig ausgeführt.

3.6.2.1 SMS-Versand im Ereignisfall


Voraussetzung ist eine SIM-Karte eines beliebigen Providers im SIM-Kartenslot (siehe 2.2).

Bei einer als Ereignis deklarierten Zustandsänderung, die länger als 5 Sekunden anliegt, wird über das integrierte GSM-Modem eine SMS an die hinterlegten Telefonnummern versendet.

Beispiel 1:

Der Digitale Eingang 6 (z.B. Hochwasser) erhält eine steigende Flanke und wurde auch so vordefiniert.

Folgende SMS wird an alle aktivierten Telefonnummern versendet:



Beispiel 2:

Es gibt einen Netzausfall:

Meldung von: WIREMA
Anlagenname- Ausfall
GSM-Modul

Nachricht
Senden

Anschließend gibt es eine Netzwiederkehr:



Beispiel 3:

Der Analoge Eingang 1 (z.B. Wasserstand/Niveau) erreicht einen Wert außerhalb der vorher definierten Grenzen.

Folgende SMS wird an alle aktivierten Telefonnummern versendet:

Meldung von: WIREMA
Anlagenname- Analoger
Eingang
"Wasserstand/Niveau"
eingestellter Grenzwert
unterschritten

Nachricht
Senden

oder

Meldung von: WIREMA
Anlagenname- Analoger
Eingang
"Wasserstand/Niveau"
eingestellter Grenzwert
überschritten

Nachricht
Senden

3.6.2.2 Telefonnummern ändern per SMS

Soll eine aktivierte Telefonnummer von Ferne geändert werden, muss folgende SMS an das Gerät gesendet werden:

"SMSx=Nummer". x steht hierbei für die Zahlen 1 bis 10 je nach aktivierter Nummer, die geändert werden soll.

Im Beispiel soll die zweite Telefonnummer geändert werden:



3.6.2.3 Telefonnummern deaktivieren per SMS

Soll eine aktivierte Telefonnummer von Ferne deaktiviert werden, muss folgende SMS an das Gerät gesendet werden: "SMSx=" x steht hierbei für die Zahlen 1 bis 10 je nach aktivierter Nummer, die deaktiviert werden soll.

An die deaktivierte Nummer wird keine SMS mehr versendet. Im Beispiel soll die erste Telefonnummer deaktiviert werden:



3.6.2.4 Deaktivierte Telefonnummern aktivieren per SMS

Die Aktivierung einer nicht verwendeten Nummer erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie die Änderung einer Telefonnummer (siehe Punkt 3.6.2.2.).

Wird eine SMS ("SMSx=Nummer") an das Gerät gesendet wird diese aktiviert.

3.6.2.5 Relais schalten per SMS

Die **WReMa 2.0** verfügt über ein Relais, das mithilfe des Befehls "Relais=AN" bzw. "Relais=AUS" sowie "Relais=PULSE" geschaltet werden kann.

Sollen z.B. Pumpen von Ferne gesperrt werden, kann dies mithilfe des "Relais=AN/AUS" geschehen. Bei "Relais=PULSE das Relais für 2 Sekunden geschaltet. Die entsprechende Verdrahtung ist hierfür vorab durchzuführen.

Die Nachrichten müssen exakt, wie im Folgenden aussehen, um die Funktionsweise zu garantieren.

Relais anziehen:



Relais abfallen:



Relais Impuls:



3.6.3 SMS Master/Slave

Die **WReMa 2.0** Fernwirktechniken bzw. Störmelder haben durch die Einstellungen "SMS Master/Slave" die Möglichkeit den



lokalen Relaisausgang zu schalten.

Der Master (in dem bis zu drei Slave Telefonnummern eingegeben werden können) sendet eine Nachricht an alle aktiven Slaves, wenn der ausgewählte lokale digitale Eingang (im Bild DIN_1) geschalten wird. Wird der Eingang beim Master geöffnet, fällt der Ausgang der Slaves ab.

Jede **WReMa 2.0** kann Master und/oder Slave sein!

3.6.4 Adressen / E-Mail-Versand


Ähnlich zum Punkt 3.6.2 kann die **W/ReMa 2.0** neben einem SMS-Versand auch Meldungen an bis zu 10 E-Mail-Adressen versenden.



Der Ablauf ist identisch zum SMS-Versand. Lediglich eine Verzögerung bzw. Staffelung der Meldungen ist nicht möglich.

3.7 Messwerte / Datenlogger

Die **WReMa 2.0** verfügt über die Möglichkeit, alle verfügbaren Werte zu speichern und tabellarisch in einer csv-Datei abzulegen. Hierfür wird wöchentlich auf dem lokalen USB-Stick eine Datei erstellt, die zyklisch (alle 3 Stunden) oder bei konfigurierter Abweichung (Delta-Event) neue



Messwerte aufnimmt.

Durch Auswahl der Datei und anschließender Anzeige kann die Tabelle lokal visualisiert werden. Durch Bewegung mit dem Mauszeiger auf das Diagramm können detaillierte Informationen abgerufen werden (Zeitstempel / Messwert).

Mit dem Mausrad kann der Zeitbereich variiert werden.



3.8 **Downloads**

Die in 3.7. beschriebenen Messwerte und Tabellen können unter "Download" runtergeladen werden. Hierfür muss lediglich auf die gewünschte csv-Datei geklickt werden.

4. Warn- und Sicherheitshinweise

4.1 Einsatzgebiete

Der **WReMa 2.0** Störmelder ist nicht für den Ex-Bereich geeignet und muss daher außerhalb eines solchen Bereiches montiert werden. Bei der Verwendung von externen Schwimmschaltern, die im Ex-Bereich montiert sind, müssen Komponenten mit den entsprechenden Zulassungen eingesetzt werden.

Die maximale Betriebstemperatur darf +55°C nicht überschreiten

4.2 Transport und Lagerung

Der **W**ReMa 2.0 Störmelder darf nicht in einem Temperaturbereich außerhalb von 0°C und +55°C lagern.

Zudem ist er vor Beschädigung durch Stoß- und Schlagschaden zu bewahren.

4.3 Montage und Installation

Ein Montageort ist zu wählen, der keine Geräte die starke elektrische Felder erzeugen beinhaltet (z.B. Pumpen, andere Störmelder). Ist dies doch der Fall können die elektrischen Felder einen sehr negativen Effekt auf die Sende- und Empfangsleistung des Gerätes haben.

Um den **Wirema 2.0** Störmelder richtig zu montieren, empfehlen wir vor der Montage die Signalqualität am Montageort mithilfe eines Mobiltelefons (o.Ä.) zu testen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein und derselbe Netzanbieter verwendet wird, der auch im Störmelder zur Verwendung kommt, um regionale Anbieter Unterschiede zu vermeiden.

5. Sicherheitsanforderungen und Normen

5.1 Funkprüfung

Radiated Spurious Emissions according EN 301 511 V9.0.2+ GSM 900/1800 (TCH & IDLE), 2 Bands, 1 Voltage, 1 mechanical setup

5.2 Sicherheitstests

Sicherheitstests gemäß IEC/EN 60950-1 für Geräte der Informationstechnik

Die entsprechende Tests beziehen sich auf:

- Gefährliche Körperströme
- Energiegefahren
- Brand
- Mechanische Gefahren und Gefahren durch Hitze
- Gefahren durch Strahlung
- Chemische Gefahren

unter anderem werden dabei folgende Tests durchgeführt:

- Spannungsfestigkeit
- Ableitströme
- Feuerbeständigkeit
- Schutz vor elektrischem Schlag
- Schutz vor Energiegefahren
- Physikalische und konstruktive Anforderungen

5.3 EMV Normen

Störfestigkeit gemäß EN 55014-2

- EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (ESD)
- EN 61000-4-3 elektromagnetische Felder (80MHz bis 1GHz)
- EN 61000-4-4 schnelle transiente Störgrößen (Burst)
- EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)
- EN 61000-4-6 leitungsgeführte Hochfrequenzfelder
- EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Unterbrechungen,...

Störaussendung gemäß EN 55014-1

- EN 55014-1 Störstrahlung HF
- EN 61000-3-2 Oberschwingungskreis
- EN 61000-3-3 Spanungsschwankungen und Flicker
- EN 55014-1 Funkstörspannung

Emissions- und Immunitätsprüfungen erfolgen mit speziell angepasster Prüflingsüberwachung für Funkgeräte nach EN 301489 - 1 v1.9.2 und EN 301489 - 7 v1.3.1 und für Geräte der Informationstechnologie IT (EN 55022, EN 55024)

Wiechert Steuerungsbau GmbH Südstraße 6 33829 Borgholzhausen Tel: 05204/9128-0 Fax: 05204/2350 www.wiechertgmbh.de

6. Notizen

7. Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

Artikel	Revision	Bezeichnung
2759	01	Remote Smart Interface (contech)

sowie die Variante

Artikel	Revision	Bezeichnung
2746	01	Remote Smart Interface (Wiechert) - WiReMa

wird hiermit bestätigt, dass das Erzeugnis bei bestimmungsgemaßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen, die in den folgenden EG-Richtlinien und harmonisierten Normen festgelegt sind entspricht.

2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit

EN 301 489-1: V1.9.2 Elektromagnetische Verträglichkeit und

Funkspektrumangelegenheiten (ERM)

EN 61000-3-2:2006 Fachgrundnorm

+ A1:2009, + A2:2009 Störfestigkeit Industriebereiche

EN 61000-3-3:2008 Fachgrundnorm

Störaussendung Wohnbereich

1999/5/EG - Funkanlagen (R&TTE)

EN 301 511 V 9.0.2 Global System for Mobile communications (GSM)

2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie

DIN EN 60950-1:2006 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik +A11:2009, + A1:2010

+ A12:2011 2002/96/EG - WEEE Richtlinie

2011/65/EU RoHS Richtlinie Beschränkung der Verwendung bestimmter

gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den entsprechenden Fertigungsunterlagen hergestellt werden.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

CP contech electronic GmbH

Westring 31a 33818 Leopoldshöhe

abgegeben durch die Geschäftsführung

Leopoldshöhe, 16) Juli 2015

Dipl.-Ing. Bernd Engelage